

Behandlung von frischem Beton, hier Treppenstufen.



Diese Treppenstufen wurden im Jahre 1992 gegossen und direkt danach mit Metasiel ® Beton behandelt. Die beiden Fotos wurden im Jahre 2016 im Monat April aufgenommen. Wie man unschwer erkennen kann, hat sich auf dem behandelten Beton keinerlei Rückstand durch Pflanzen oder andere Beschädigung - Risse, Spalten, etc. - ergeben. Die Umgebung wurde nicht behandelt und hat dementsprechende Schäden erfahren.